

Bericht über die Zertifizierung eines Fachbetriebes nach WHG

Auftraggeber

Omexom GA Nord GmbH
 BU Omexom Rohrleitungsbau Nord
 Mittelweg 5
 37154 Northeim

Betriebsstätte

Omexom GA Nord GmbH
 BU Omexom Rohrleitungsbau Nord
 Mittelweg 5
 37154 Northeim

Tätigkeiten des Fachbetriebes

Tätigkeiten	Stoffbezogene Anlagearten	Anlagen für hochentzündliche, leichtentzündliche, entzündliche Flüssigkeiten	Anlagen für nicht hochentzündliche, leichtentzündliche, entzündliche Flüssigkeiten
Einbauen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufstellen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instandhalten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instandsetzen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reinigen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzende Angaben zur Tätigkeit

Einbauen, Aufstellen, Instandhalten und Instandsetzen nur von Rohrleitungen und Anlagenteilen aus Stahl und ähnlicher Werkstoffe für hoch-, leicht- und entzündliche Flüssigkeiten.

Fachbetrieb für: Eigenanlagen Fremdanlagen

Prüfungsart

Erstmalige Prüfung Wiederkehrende Prüfung Nachprüfung Außerordentliche Prüfung

Prüfungsumfang

Betrieblich verantwortliche Person Geräte und Ausrüstung Referenzanlagen

Ergebnis der Prüfung

Ohne Beanstandungen Geringfügige Mängel Erhebliche Mängel

Weitere Prüfergebnisse, Hinweise bzw. Maßnahmen

- Betrieblich Verantwortliche: Rolf Seiler, Vertretung: Wolfgang Thiem
 - Aus- / Fortbildung: Teilnahmebescheinigung Rolf Seiler, TÜV NORD Systems vom 19.06. und 20.06.2017
 - Geräte und Ausrüstung: ohne Mängel
 - Referenzanlage: FBG
 - Hinweis:

Der Sachverständige

Dipl.-Ing. (FH) Ralph Pfeffer



Datum der Prüfung

25.09.2017

Nachprüfung bis

Nächste Prüfung

09/2018